

**Выписка из протокола повторного запроса предложений
по закупке услуг по техническому обслуживанию транспортных средств**

16 апреля 2026 года

№ 9

«12. По итогам проведенной оценки лучшей заявкой признана заявка со следующими условиями исполнения контракта:

Toyota-Corolla: 1.6 л, 110 л.с., 2006 г. (NMTBZ28E70R127494)

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Цена, руб. ПМП	Сумма, руб. ПМП
1	Диагностика ходовой части автомобиля передней и задней подвески	1	80	80
2	Диагностика двигателя (визуальный осмотр)	1	80	80
3	Замена моторного масла и фильтра	1	80	80
4	Замена воздушного фильтра	1	60	60
5	Замена фильтра салона	1	60	60
6	Замена свечей зажигания	1	192	192
7	Снятие и установка колес (4 колеса)	2	96	192
Итого:				744

№ п/п	Использованные материалы	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. ПМП	Сумма, руб. ПМП
1	Моторное масло	к-т	1	512	512
2	Фильтр масляный	шт.	1	111	111
3	Фильтр воздушный	шт.	1	108	108
4	Фильтр салона	шт.	1	120	120
5	Свечи зажигания	шт.	4	48	192
Итого:					1 043

Mitsubishi Lancer: 1.6 л, 98 л.с., 2008 г. (JMBSNCS3A8U002331)

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Цена, руб. ПМП	Сумма, руб. ПМП
1	Диагностика ходовой части автомобиля передней и задней подвески	1	80	80
2	Диагностика двигателя (визуальный осмотр)	1	80	80
3	Замена моторного масла и фильтра	1	80	80
4	Замена воздушного фильтра	1	60	60
5	Замена фильтра салона	1	60	60
6	Замена свечей зажигания	1	192	192
7	Снятие и установка колес (4 колеса)	2	96	192
Итого:				744

№ п/п	Использованные материалы	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. ПМП	Сумма, руб. ПМП
1	Моторное масло	к-т	1	448	448
2	Фильтр масляный	шт.	1	106	106
3	Фильтр воздушный	шт.	1	122	122
4	Фильтр салона	шт.	1	179	179

5	Свечи зажигания	шт.	4	214	856
Итого:					1 711

Kia Cee'd SW: 1.4 л, 109 л.с., 2010 г. (U5YHB811ABL181652)

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Цена, руб. ПМП	Сумма, руб. ПМП	
1	Диагностика ходовой части автомобиля передней и задней подвески	1	80	80	
2	Диагностика двигателя (визуальный осмотр)	1	80	80	
3	Замена воздушного фильтра	1	60	60	
4	Замена фильтра салона	1	60	60	
5	Замена свечей зажигания	1	192	192	
6	Снятие и установка колес (4 колеса)	2	96	192	
Итого:					664

№ п/п	Использованные материалы	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. ПМП	Сумма, руб. ПМП
1	Фильтр воздушный	шт.	1	110	110
2	Фильтр салона	шт.	1	160	160
3	Свечи зажигания	шт.	4	280	1 120
Итого:					1 390

Lada (BA3) Granta: 1.6 л, 87 л.с., 2021 г. (ХТА219010M0767480)

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Цена, руб. ПМП	Сумма, руб. ПМП	
1	Диагностика ходовой части автомобиля передней и задней подвески	1	80	80	
2	Диагностика двигателя (визуальный осмотр)	1	80	80	
3	Замена моторного масла и фильтра	1	80	80	
4	Замена воздушного фильтра	1	60	60	
5	Замена фильтра салона	1	60	60	
6	Замена свечей зажигания	1	192	192	
7	Снятие и установка колес (4 колеса)	2	96	192	
Итого:					744

№ п/п	Использованные материалы	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. ПМП	Сумма, руб. ПМП
1	Моторное масло	к-т	1	500	500
2	Фильтр масляный	шт.	1	142	142
3	Фильтр воздушный	шт.	1	160	160
4	Фильтр салона	шт.	1	160	160
5	Свечи зажигания	шт.	4	80	320
Итого:					1 282

Lada (BA3) Granta: 1.6 л, 87 л.с., 2021 г. (ХТА219010M0767474)

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Цена, руб. ПМП	Сумма, руб. ПМП
1	Диагностика ходовой части автомобиля передней и задней подвески	1	80	80
2	Диагностика двигателя (визуальный осмотр)	1	80	80
3	Замена моторного масла и фильтра	1	80	80

4	Замена воздушного фильтра	1	60	60
5	Замена фильтра салона	1	60	60
6	Замена свечей зажигания	1	192	192
Итого:				552

№ п/п	Использованные материалы	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. ПМП	Сумма, руб. ПМП
1	Моторное масло	к-т	1	500	500
2	Фильтр масляный	шт.	1	142	142
3	Фильтр воздушный	шт.	1	160	160
4	Фильтр салона	шт.	1	160	160
5	Свечи зажигания	шт.	4	80	320
Итого:					1 282

Skoda Kamiq: 1.6 л, 110 л.с., 2023 г. (TMBGC4NW0P3231550)

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Цена, руб. ПМП	Сумма, руб. ПМП
1	Диагностика ходовой части автомобиля передней и задней подвески	1	80	80
2	Диагностика двигателя (визуальный осмотр)	1	80	80
3	Замена моторного масла и фильтра	2	80	160
4	Замена воздушного фильтра	1	60	60
5	Замена фильтра салона	1	60	60
6	Замена свечей зажигания	1	192	192
7	Снятие и установка колес (4 колеса)	2	96	192
Итого:				824

№ п/п	Использованные материалы	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. ПМП	Сумма, руб. ПМП
1	Моторное масло	к-т	2	900	1 800
2	Фильтр масляный	шт.	1	150	300
3	Фильтр воздушный	шт.	1	120	120
4	Фильтр салона	шт.	1	158	158
5	Свечи зажигания	шт.	4	230	920
Итого:					3 298

Toyota Camry Hybrid Le: 2.5 л, 178+120 л.с., 2018 г. (4T1B31HK1KU510523)

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Цена, руб. ПМП	Сумма, руб. ПМП
1	Диагностика ходовой части автомобиля передней и задней подвески	1	80	80
2	Диагностика двигателя (визуальный осмотр)	1	80	80
3	Замена моторного масла и фильтра	2	80	160
4	Замена воздушного фильтра	1	60	60
5	Замена фильтра салона	1	60	60
6	Замена свечей зажигания	1	192	192
7	Снятие и установка колес (4 колеса)	2	96	192
Итого:				824

№ п/п	Использованные материалы	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. ПМР	Сумма, руб. ПМР
1	Моторное масло	к-т	2	1 055	2 110
2	Фильтр масляный	шт.	1	111	222
3	Фильтр воздушный	шт.	1	235	235
4	Фильтр салона	шт.	1	120	120
5	Свечи зажигания	шт.	4	247	988
Итого:					3 675

Suzuki Vitara: 1.6 л, 117 л.с., 2022 г. (TSMLYD21S00B32210)

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Цена, руб. ПМР	Сумма, руб. ПМР
1	Диагностика ходовой части автомобиля передней и задней подвески	1	80	80
2	Диагностика двигателя (визуальный осмотр)	1	80	80
3	Замена моторного масла и фильтра	2	80	160
4	Замена воздушного фильтра	1	60	60
5	Замена фильтра салона	1	60	60
6	Замена свечей зажигания	1	192	192
7	Снятие и установка колес (4 колеса)	2	96	192
Итого:				824

№ п/п	Использованные материалы	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. ПМР	Сумма, руб. ПМР
1	Моторное масло	к-т	2	885	1 770
2	Фильтр масляный	шт.	1	149	298
3	Фильтр воздушный	шт.	1	154	154
4	Фильтр салона	шт.	1	113	113
5	Свечи зажигания	шт.	4	59	236
Итого:					2 571

Общая цена контракта составляет 22 172 (двадцать две тысячи сто семьдесят два) рубля ПМР».

ВЕРНО.

Секретарь комиссии

Главный специалист отдела управления документацией и архивами Административно-протокольного управления



16 апреля 2026 года

